



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

« 16 » июня 2017 года
12 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 118

По адресу: 150057, г. Ярославль, проезд Подвойского, д. 11

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от «15» мая 2017 года № 118

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6 имени Подвойского» (далее по тексту: Средняя школа №6)

Продолжительность проверки: с 10ч.00мин. 19.05.2017г. по 12ч. 00мин. 16.06.2017г. (10 дней)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор Средней школы №6 Чезлова Ольга Анатольевна (получено 15.05.2017г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Павлов Андрей Владимирович с привлечением специалистов Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Ярославской области»: Курочкина Андрея Витальевича, свидетельство об аттестации эксперта №2 от 09.03.2017г., приказ Главного управления МЧС России по Ярославской области № 153 от 07.03.2017г.; Леонтьева Алексея Валерьевича, свидетельство об аттестации эксперта №3 от 09.03.2017г., приказ Главного управления МЧС России по Ярославской области № 153 от 07.03.2017г.

При проведении проверки присутствовали: директор Средней школы №6 Чезлова О. А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание школы, 2-х и 4-х этажное, II степени огнестойкости, без чердака, с подвалом (теплоузел), кровля плоская, электрифицированное, отопление центральное. Класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1 - категория высокого риска. Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 3-го типа, договор на обслуживание заключен. Внутренний пожарный водопровод отсутствует.

В ходе проведения проверки:

1. выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1 этаж здания			
1.	Коридор (позиция № 19 по тех.паспорту № 23043 от 07.06.2007г.) длиной более 60 м (длина 68,01 м.) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.26*	Ответственный: директор Средней школы №6 Чезлова О.А.
2.	В коридоре столовой (позиция № 39 по тех.паспорту № 23043 от 07.06.2007г.) огнетушитель размещен с нарушением, закреплен	ст. 1; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, Правила противопожарного режима в РФ	Ответственный: директор Средней школы №6 Чезлова О.А.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
	не надежно.	(утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п. 480, СП 9.13130.2009 п.п. 4.2.5, 4.2.7; ГОСТ 12.4.009-83 п. 2.3.4.; НПБ 166-97 п. п. 6.7, 7.5	
3.	Запасной эвакуационный выход из обеденного зала столовой (позиция № 34 по тех.паспорту № 23043 от 07.06.2007г.) закончен.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, ППР в РФ п. 35, 36б)	Ответственный: директор Средней школы №6 Чезлова О.А.
4.	На двери склада для хранения сухих продуктов (позиция № 37 по тех.паспорту № 23043 от 07.06.2007г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.20 ППР в РФ	Ответственный: директор Средней школы №6 Чезлова О.А.
5.	Дверь эвакуационного выхода из коридора (позиция № 19 по тех.паспорту № 23043 от 07.06.2007г.) в лестничную клетку (позиция № 16 по тех.паспорту № 23043 от 07.06.2007г.) открывается не по направлению выхода из здания.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.17	Ответственный: директор Средней школы №6 Чезлова О.А.
2 этаж здания			
6.	Коридор (позиция № 57 по тех.паспорту № 23043 от 07.06.2007г.) длиной более 60 м (длина 68,05м.) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.26*	Ответственный: директор Средней школы №6 Чезлова О.А.
7.	В рекреациях коридора (позиция № 57 по тех.паспорту № 23043 от 07.06.2007г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3, РП2, Д2, Т2, Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости -В)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.25*	Ответственный: директор Средней школы №6 Чезлова О.А.
3 этаж здания			
8.	Коридор (позиция № 24 по тех.паспорту № 23043 от 07.06.2007г.) длиной более 60 м (длина 68,00м.) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.26*	Ответственный: директор Средней школы №6 Чезлова О.А.
4 этаж здания			
9.	В коридоре (позиция № 24 по тех.паспорту № 23043 от 07.06.2007г.) на путях эвакуации допускается применение материалов(линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3, РП2, Д2, Т2, Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости -В)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.25*	Ответственный: директор Средней школы №6 Чезлова О.А.
Нарушения, выявленные специалистами ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО			
10.	Уровень сигнала СОУЭ не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям. (см. протокол испытаний уровня звукового сигнала СОУЭ от	ст. 1; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п. 3.14 НПБ 104-03*	

